

Ação/projeto: REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN NO PAVILHÃO GIMNOSDESPORTIVO DE OURÉM

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

	semanas							
trabalhos	1	2	3	4	5	6	7	8
Estaleiro								
Cobertura								
Revestimentos exteriores								
Pavimentos desportivos								
Pavimentos interiores								
Revestimentos interiores								
Carpintarias								
Serralharias								
Instalações técnicas								
Limpeza final								

DPT\_14abril2026